

Boden Ölen ohne Härter:

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Sauerstoff und der hohe Ölgehalt können bei offenen oder angebrochenen Gebinden zu einer Hautbildung führen. Diese muss vor der Verwendung sorgfältig entfernt werden.

Vor zu starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit

Voraussetzungen

- Der Untergrund muss staub-, fett-sowie wachsfrei sein.
- Der Untergrund darf keine losen Partikel oder Altanstriche aufweisen.

Vorgehen

1. Unbehandelte Flächen fachgerecht schleifen und Feinstaub absaugen.
2. Die Fläche mit Diotrol Golden Oil Preparator feucht reinigen, um Reststaub und feingeschliffene Inhaltsstoffe zu entfernen.

Verbrauch 30 – 50g/m² pro Auftrag. Abhängig von Holzart, Holzqualität, Porigkeit, Schleifverfahren und

Auftragsart.

Bis zu 60g/m² pro Auftrag bei industrieller Verarbeitung möglich.

Vorgehen

1. Oil gleichmässig auf der Oberfläche verteilen (mit Spachtel, Pinsel, Wischer, Baumwolltuch oder Spritzpistole). Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten.

2a. Manuell

- Oil 30 Minuten einwirken lassen.
- Überschüssiges Öl mit Gummirakel oder Tuch entfernen.
- Das Produkt mit einem Baumwolltuch gut in das Holz einmassieren.

2b. Maschinell

- Oil einige Minuten einwirken lassen.
- Das Produkt mit einer Poliermaschine (weisses Polier-Pad) gut in das Holz einmassieren.

Danach Überschüssiges Öl mit Polierbad abtragen.

3. Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen.

4. Der Boden ist nach 24 bis 36 Stunden begehbar.
5. Eine Nassreinigung darf frühestens nach 5 bis 7 Tagen durchgeführt werden.
6. Die Pflege mit der Seife erst nach einem Monat durchführen.

Während der Verarbeitungszeit soll eine Aussentemperatur unter 5°C, direkte Sonneneinstrahlung sowie extreme Luftfeuchtigkeit vermieden werden.

Um das Produkt und den Farbton praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche oder auf einem identischen Holzmuster eine Probe anzulegen.

Informationen im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten auf Anfrage.

Reinigung und Pflege

Reinigung

- Für eine gründliche Reinigung des Untergrundes nutzen Sie eine Holzseife je nach Ölfarb mit weissanteil.

Pflege

- Für die Pflege der Oberfläche und das Auffrischen empfehlen wir ein Pflegeöl Fragen Sie Bei Schenker Böden welches sie nehmen sollen. Oder Bitten Sie um die Ausführung.

Eine einfache Nachbehandlung Nahrung des Holzes geht mit dem H2 O ÖIL

- Leichte Kratzer können mit ein wenig H2 O ÖIL und einem weichen Poliertuch von Hand auspoliert werden.

Weitere Hinweise siehe separate Pflegeanleitung.

Trocknung

18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)

- staubtrocken und stapelbar nach Poliervorgang
- nach 24 Stunden durchgetrocknet Vorsichtig belastbar.
- nach 5 bis 7 Tagen nutzbar

Diese Angaben sind stark abhängig von der Witterung und der Tageslichteinwirkung. Bei Innenanwendung für gute Raumventilation sorgen.

Reinigung der Geräte & Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz. Angetrocknete Ware ist nur mit starker Lauge lösbar.

Sicherheitshinweise

- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese gut ausgebreitet an der Luft trocknen lassen oder luftdicht abgeschlossen aufbewahren.
- Von Zündquellen fernhalten.